

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976072

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		18/11/2025		25009183																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES : 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV) DEFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, D, ARG) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, AVG) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/09/2023 : 77494km / 05/10/2023 : 79207km /																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																
17/01/2026																																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																
Contre-visite																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S031Z123																																																																																
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31																																																																																
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÈMENT : 031F1384																																																																																
SIGNATURE :																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																												
FK-453-QJ (F)		03/10/2019		03/10/2019																																																																												
Marque		Désignation commerciale																																																																														
PEUGEOT		208																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																												
VF3CCHMRPKW118782		M1		VASP																																																																												
Type/CNIT		Énergie																																																																														
M10PGTVP0776434		ES																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																																
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
122006																																																																																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :																																																																														
FK-453-QJ CT : 17/01/2026 N° d'agrément : S031Z123 N° de série : VF3CCHMRPKW118782 N° d'imprimé : ZA13976072		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="4">-6.5m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td colspan="2">10%</td><td colspan="2">3%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">656daN</td><td colspan="2">426daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>247daN</td><td>243daN</td><td>156daN</td><td>135daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">2%</td><td colspan="2">14%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>247daN</td><td>243daN</td><td>156daN</td><td>135daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=58%):</td><td colspan="4">72%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="4">Taux d'efficacité (=18%): 23%</td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>C0 ralenti (=0.3): 0.07 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 0.09 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.007</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td>-2.3%</td><td>-2.0%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>-4.0%</td><td>-4.0%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-6.5m/km				Dissymétrie suspension (=30%)	10%		3%		Forces verticales	656daN		426daN		Frein de service					Force de freinage:	247daN	243daN	156daN	135daN	Déséquilibre (<20%):	2%		14%		Force de freinage (efficacité):	247daN	243daN	156daN	135daN	Taux d'efficacité global (=58%):	72%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 23%				Emissions à l'échappement					C0 ralenti (=0.3): 0.07 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 0.09 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.007					Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.3%	-2.0%			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		
	AVANT		ARRIERE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8m/km)	-6.5m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (=30%)	10%		3%																																																																													
Forces verticales	656daN		426daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Force de freinage:	247daN	243daN	156daN	135daN																																																																												
Déséquilibre (<20%):	2%		14%																																																																													
Force de freinage (efficacité):	247daN	243daN	156daN	135daN																																																																												
Taux d'efficacité global (=58%):	72%																																																																															
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 23%																																																																															
Emissions à l'échappement																																																																																
C0 ralenti (=0.3): 0.07 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 0.09 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.007																																																																																
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.3%	-2.0%																																																																														
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%																																																																														
S031Z123 25009183 XXXXXXX																																																																																