PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13585604 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 24/10/2025 25008559 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D) 23/12/2025 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (D) 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (ARG, ARD) 6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou Contre-visite ne se ferme pas correctement (ARD, ARG) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la S031Z123 N° D'AGRÉMENT : route (AV) **DEFAILLANCES MINEURES:** (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS (ARG, ARD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou 31700 BEAUZELLE tambour légèrement usé (ARG, ARD) Tel: 05.61.42.27.81 4.3.1.b.1. ĚTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP): Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (G, D) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD, AVG) N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse (AVD) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SIGNATURE: SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD, AVG) 6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou IDENTIFICATION DU VÉHICULE élément endommagé (ARG, D, ARD, C) Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : AV-240-XE (F) 18/02/2013 29/06/2010 08/10/2018: 214367km / 22/10/2018: 214789km / 04/02/2021: 231689km / 08/03/2023: 260139km / 20/02/2025 · 280995km / / Margue Désignation commerciale SEAT LEON (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VSSZZZ1PZAR054591 Type/CNIT Énergie M10SETVP000M418 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 287637 Ripage (-8 à +8m/km)-0.6m/km

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : AV-240-XE 23/12/2025 CT: N° d'agrément : S0317123

VSSZZZ1PZAR054591

PROCÈS-VERBAL N°:

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

S031Z123 25008559 XXXXXXX

Dissymétrie suspension (=30%) 1% 3% Forces verticales

856daN 504daN

Frein de service Force de freinage: 306daN

Déséquilibre (<20%): 13% 7% Force de freinage (efficacité): 306daN 269daN 167daN 156daN Taux d'efficacité global (=50%): 66%

269daN

167daN

156daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 21%

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.60m-1) C3: <0.10 - C4: <0.10 - C5: <0.10 -

Moyenne: <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.4% -3.7% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -2.4% -2.5%

N° d'imprimé :za13585604

N° de série :