

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61565989

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		19/10/2026		26004798	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		DEFAILLANCES CRITIQUES :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		4.3.1.a.3. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Aucune source lumineuse ne fonctionne (ARD, AR, ARG)			
19/10/2026		4.3.2.a.3. COMMUTATION (FEUX STOP) : Totalelement inopérante			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (ARG)			
Contre-visite		6.1.4.a.3. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté (ARD)			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		DEFAILLANCES MAJEURES :			
N° D'AGRÉMENT : S031Z207		0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)			
(9) RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN		3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G)			
(3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE 31150 GRATENTOUR		3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AVG, AVD)			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG, AVD)			
N° D'AGRÉMENT : 031Z1569		4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVG)			
SIGNATURE :		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVD, D, ARD)			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (ARD, ARG)			
GC-490-JX (F) 14/10/2021 14/10/2021		4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG, ARD)			
Marque Désignation commerciale		4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (D)			
NISSAN NISSAN NV400		4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G, ARG, AVD)			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)			
VNVM1000168235719 N1 CTTE		Attention il existe une suite à cette page du procès verbal			
Type/CNIT Énergie					
N10NSSCT048E448 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
129176					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					

GC-490-JX

CT : 19/10/2026

N° d'agrément : S031Z207

N° de série : VNVM1000168235719

N° d'imprimé : ZA61565989

S031Z207

26004798

XXXXXXX

N° d'imprimé : **ZA61565990**

N° d'imprimé :ZA61565990

N° d'imprimé : **ZA61565991**

N° d'imprimé :ZA61565991