# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15002671**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 11/05/2026 | 26003823 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

10/07/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1313

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DM-811-NB (F) | 22/08/2016 | 12/12/2014 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DACIA | SANDERO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| UU15SDCLC51826339 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10DACVP000Z819 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

179459

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
01/12/2018 : 69413km / 19/11/2020 : 100660km / 18/11/2022 : 132194km / 15/11/2024 : 160334km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -1.2m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 0% | | 2% | |
| **Forces verticales** | 730daN | | 431daN | |

**Frein de service**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Force de freinage: | 267daN | 238daN | 152daN | 149daN |
| Déséquilibre (<20%): | 11% | | 2% | |
| Force de freinage (efficacité): | 267daN | 238daN | 152daN | 149daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 69% | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=18%): 23%

**Emissions à l'échappement**
Opacité des fumées (0.51m-1) C3: 00.82 - C4: 00.94 - C5: 00.84 - Moyenne: 0.87

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.8% | -1.6% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -4.0% | -1.9% |

**DM-811-NB**

CT : 10/07/2026

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** UU15SDCLC51826339

N° d'imprimé : **ZA15002671**

S031Z123
26003823
XXXXXXX