

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14395462

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		23/07/2026		26005822	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAILLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite		
23/07/2026			DEFAILLANCES MAJEURES :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)		
Contre-visite			3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G, D)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D)		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81			8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			DEFAILLANCES MINEURES :		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1541			4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse		
SIGNATURE :			6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AV, C, AR)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute		
BR-906-DH (F) 19/03/2024 10/07/2008			6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D, C)		
Marque Désignation commerciale			8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important		
FIAT SCUDO			Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351, P0490, P0489		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
ZFA27000064179763 M1 VP			11/05/2020 : 198904km / 25/05/2020 : 198986km / 09/05/2022 : 222622km / 22/01/2024 : 235454km / 06/01/2026 : 252357km		
Type/CNIT Énergie					
MFT5424P2070 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
255415					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					

BR-906-DH

CT : 23/07/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : ZFA27000064179763

N° d'imprimé : ZA14395462

S031Z123

26005822

XXXXXXX