

# PROCÈS-VERBAL **DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

N°d'imprimé: ZA13762135

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

N° D'AGRÉMENT :

S031Z123

(9) RAISON SOCIALE:

**AUTO CONTROLE 31** 

(3) COORDONNÉES :

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05 61 42 27 81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

031Z1522

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DE-756-CT (F)

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 20/03/2014 20/03/2014

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF3CC9HP0ET038547

(5) Catégorie internationale

Genre CTTE

Type/CNIT

CC9HP0/TS

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

24/10/2025

25008546

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES CRITIQUES:** 

1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive

(marque minimale non visible) (AVD, AVG)

1.1.14.a.3. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou

cassé (AVD, AVG)

3.2.1.a.3. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité

fortement entravée (AV)

**DEFAILLANCES MAJEURES:** 

2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon

antipoussière manquant ou gravement détérioré (AVG, AVD)

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection

fortement défectueux ou manquant (AVD, AVG)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un

feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les

exigences (G)

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE

JOUR)

Source lumineuse défectueuse (AVD)

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse

défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)

4.7.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu : très

grand risque de détachement

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé ou

entaillé ou montage inadapté (ARD, ARG, AVD, AVG)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS

ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement

susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR)

6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement

gravement endommagées

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à

l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**DEFAILLANCES MINEURES:** 

Attention il existe une suite à cette page du procès verbal

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

313431

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE

-0.5m/km

22% 1%

Forces verticales

Ripage (-8 à +8m/km)

Frein de service

Force de freinage:

Frein de stationnement

Déséquilibre (<20%):

Dissymétrie suspension (≤30%)

Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50%): 4%

759daN

245daN 254daN 131daN 146daN 11% 245daN 254daN 131daN 146daN

420daN

65%

Taux d'efficacité (≥18%): 20%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

-4.0% -2.2%



# PROCÈS-VERBAL **DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

A13762136

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

### (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

### (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/10/2025

#### NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

### **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLI**

N° D'AGRÉMENT :

S031Z123

(9) RAISON SOCIALE:

**AUTO CONTROLE 31** 

(3) COORDONNÉES:

**ZAC GAROSSOS** 31700 BEAUZELLE

Tel: 05 61 42 27 81

### (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

031Z1522

SIGNATURE :



#### **IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DE-756-CT (F)

20/03/2014

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 20/03/2014

Marque

Désignation commerciale

**PEUGEOT** 

208

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF3CC9HP0ET038547

(5) Catégorie internationale

Genre CTTE

Type/CNIT

CC9HP0/TS

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

### (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

313431

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DATE:

#### (3) DATE DU CONTRÔLE

24/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25008546

# (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA13762135

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif

endommagé sans fuite ni risque de chute

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AV)

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie

du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le

dispositif antipollution: P0100

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

01/04/2019: 192129km / 10/07/2020: 216330km / 08/09/2020: 217413km / 06/05/2022: 237833km / 05/05/2023: 254786km / 06/09/2024: 285131km / 02/10/2024: 287912km / /

## Attention ce procès verbal contient 2 pages

# MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à +8m/km)

Dissymétrie suspension (≤30%)

Forces verticales

Frein de service

Force de freinage: Déséquilibre (<20%):

Force de freinage (efficacité):

Taux d'efficacité global (≥50%):

Frein de stationnement

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

ARRIERE

-0.5m/km

1%

22%

759daN

420daN

245daN 254daN 131daN 146daN 4% 11% 131daN 146daN

245daN 254daN 65%

Taux d'efficacité (≥18%): 20%

-4.0% -2.2%