

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14595427

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/03/2026		26002370	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAYLLANCES CRITQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			0.7.1.a.3. RAPPEL CONSTRUCTEUR GRAVE AVEC DEMANDE DE CESSER DE CONDUIRE LE VEHICULE : Véhicule, identifié par le constructeur ou son mandataire comme présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, dont il a demandé de cesser immédiatement l'utilisation et n'ayant pas été réparé (Airbag TAKATA passager)		
18/03/2026			DEFAYLLANCES MAJEURES :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			1.1.12.b.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce (ARG, ARD)		
Contre-visite			1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVG, AVD)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG)		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D)		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81			4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (C)		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313			4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G, D)		
SIGNATURE :			4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse		
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
EB-949-TN (F)		28/04/2016	30/10/2003		
Marque		Désignation commerciale			
TOYOTA		YARIS			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VNKJV123X0A246476		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
MJT1041RK741		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
166080					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
EB-949-TN CT : 18/03/2026 N° d'agrément : S031Z123 N° de série : VNKJV123X0A246476 N° d'imprimé : ZA14595427					
S031Z123 26002370 XXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIÈRE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)		-2.4m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)		42%		0%	
Forces verticales		593daN		375daN	
Frein de service					
Force de freinage:		212daN	216daN	138daN	122daN
Déséquilibre (<20%):		2%		12%	
Force de freinage (efficacité):		212daN	216daN	138daN	122daN
Taux d'efficacité global (=50%):		71%			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (=18%): 22%			
Emissions à l'échappement					
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.001					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)		+0.5%		-2.2%	

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14595428

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/03/2026		26002370	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA14595427			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)			
18/03/2026		DEFAILLANCES MINEURES :			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)			
Contre-visite		3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		3.6.1.a.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement défectueux			
N° D'AGRÉMENT : S031Z123		5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVD, AVG)			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV)			
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG, AVD)			
Tel : 05.61.42.27.81		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD)			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313		17/02/2020 : 130709km / 25/02/2022 : 139567km / 03/03/2022 : 139741km			
SIGNATURE :		Attention ce procès verbal contient 2 pages			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
EB-949-TN (F)		28/04/2016		30/10/2003	
Marque		Désignation commerciale			
TOYOTA		YARIS			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VNKJV123X0A246476		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
MJT1041RK741		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
166080					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
XXXXXXXXXXXX					
CT : XX/XX/XXXX					
N° d'agrément : XXXXXXXX					
N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX					
N° d'imprimé : ZA14595428					
		S031Z123 26002370 XXXXXXXX			
		Ripage (-8 à +8m/km) Dissymétrie suspension (=30%) Forces verticales Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=50%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 22% Emissions à l'échappement CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.001 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)			
		AVANT G D -2.4m/km 42% 593daN 212daN 216daN 138daN 122daN 2% 12% 212daN 216daN 138daN 122daN 71% +0.5% -2.2%			
		ARRIERE G D 0% 375daN 138daN 122daN 12% 138daN 122daN 22% 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.001			