PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13585811 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 31/10/2025 25008755 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 2.1.1.c.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Usure excessive de l'axe de sortie 30/12/2025 4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE (ARG) À.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse Contre-visite 8.2.22.a.2. OPACITÉ: L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou S031Z123 N° D'AGRÉMENT : constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 **DEFAILLANCES MINEURES:** (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 31700 BEAUZELLE 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) Tel: 05.61.42.27.81 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 30/05/2025:91783km/ N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation GA-929-EY (F) 23/06/2021 23/06/2021 Margue Désignation commerciale RENAULT KANGOO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1WF000866905874 CTTE Type/CNIT Énergie N10RENCTA769110 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

100565

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

S031Z123

25008755

XXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N°: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

GA-929-EY

30/12/2025

N° d'agrément :

S0317123

N° de série : VF1WF000866905874

N° d'imprimé :za13585811

ARRIERE AVANT D G G

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à +8m/km)-1.5m/km 3% 5% Dissymétrie suspension (=30%) 896daN 561daN

Forces verticales Frein de service

307daN

307daN 191daN 199daN 5%

199daN

Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité):

9% 307daN 307daN 191daN 68%

Taux d'efficacité global (=50%):

Taux d'efficacité (=18%): 19%

Frein de stationnement

Force de freinage:

Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 05.18 - C2: 05.09

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%) Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

-2 2% -0.7% -4.0% +2.0%