



N° D'IMPRIMÉ C69452227

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

14/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25104011

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/10/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013C1635

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : GC-393-LJ (F) Date d'immatriculation : 19/10/2021 Date de 1^{ère} mise en circulation : 19/10/2021

Marque : VOLKSWAGEN

Désignation commerciale : ID.3 PRO 107 KW

(1) N° dans la série du type (VIN) : WWWZZE1ZMP072879

(5) Catégorie internationale : M1

Genre : VP

Type/CNIT : M10VWGVXPX18L443

Énergie : EL

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

68145

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		0 %	
Forces verticales :	909 daN		938 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	327 daN	315 daN	327 daN	339 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	327 daN	315 daN	327 daN	339 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 35 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.4 %				
		-1.9 %		