

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**AUTOSUR**

N° d'imprimé : S 637717599

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																													
Contrôle technique périodique	04/03/2026	26090588																																																																													
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 3.2.1.c.2. ETAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable, AR. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD. 6.2.1.b.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Montant mal fixé, C. Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																															
03/05/2026																																																																															
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																															
Contre visite																																																																															
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																															
N° D'AGRÈMENT : S0135227																																																																															
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN																																																																															
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE																																																																															
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																															
N° D'AGRÈMENT : 01351061 SIGNATURE : 																																																																															
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																															
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation GH-298-GM (F) 30/06/2022 30/06/2022																																																																															
Marque Désignation commerciale JEEP RENEGADE																																																																															
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre 1C4PJDEWXNP021968 M1 VP																																																																															
Type/CNIT Énergie M10JEPVP002X476 EE																																																																															
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																															
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 43982																																																																															
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																															
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :																																																																														
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																															
	<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td colspan="4">-0.8m/Km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):</td><td colspan="4">1%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">1010daN</td><td colspan="2">866daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>318daN</td><td>286daN</td><td>240daN</td><td>245daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre ($< 20\%$):</td><td colspan="2">11%</td><td colspan="2">3%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>318daN</td><td>286daN</td><td>240daN</td><td>245daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):</td><td colspan="4">58%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):</td><td colspan="4">28%</td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.11% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.16% Lambda (0.97 à 1.03) :</td><td colspan="4">0.999</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td>-2.2%</td><td>-3.2%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%)</td><td>-3.4%</td><td>-2.9%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	-0.8m/Km				Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	1%				Forces verticales :	1010daN		866daN		Frein de service :					Forces de freinage :	318daN	286daN	240daN	245daN	Déséquilibre ($< 20\%$):	11%		3%		Forces de freinage (efficacité) :	318daN	286daN	240daN	245daN	Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	58%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	28%				Emissions à l'échappement :					CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.11% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.16% Lambda (0.97 à 1.03) :	0.999				Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.2%	-3.2%			Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%)	-3.4%	-2.9%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																												
	G	D	G	D																																																																											
Ripage (-8 à + 8m/km):	-0.8m/Km																																																																														
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	1%																																																																														
Forces verticales :	1010daN		866daN																																																																												
Frein de service :																																																																															
Forces de freinage :	318daN	286daN	240daN	245daN																																																																											
Déséquilibre ($< 20\%$):	11%		3%																																																																												
Forces de freinage (efficacité) :	318daN	286daN	240daN	245daN																																																																											
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	58%																																																																														
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	28%																																																																														
Emissions à l'échappement :																																																																															
CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.11% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.16% Lambda (0.97 à 1.03) :	0.999																																																																														
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.2%	-3.2%																																																																													
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%)	-3.4%	-2.9%																																																																													