



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C68080563

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

06/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26060010

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : CX-182-CN (F) Date d'immatriculation : 20/02/2023 Date de 1^{ère} mise en circulation : 22/07/2013

Marque

KIA

Désignation commerciale

RIO

(1) N° dans la série du type (VIN)

KNADN311AD6229355

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10K1AVP0018382

Énergie

ES

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

184188

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD
8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur
8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018 : 31/10/2018 : 95334 km / 30/10/2020 : 118940 km / 07/11/2022 : 142285 km / 16/01/2023 : 145471 km / 27/01/2023 : 145491 km / 21/12/2024 : 165646 km / 11/02/2025 : 167335 km / 25/02/2025 : 167740 km / 29/04/2025 : 169815 km / 05/05/2025 : 170283 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.2 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	2 %		11 %	
Forces verticales :	660 daN		439 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	273 daN	267 daN	161 daN	152 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	273 daN	267 daN	161 daN	152 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	77 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 21 %				
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0.50 %			
CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0.95 %			
Lambda (0.97 à 1.03)	1.052			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-4.0 %		-4.0 %	