

N° D'IMPRIMÉ C71031826

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																											
Contrôle technique périodique	13/08/2026	26064200																																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant																																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0805																																																																																												
12/10/2026	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/11/2021 : 69253 km / 26/06/2023 : 93572 km																																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																													
Contre-visite																																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																													
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																													
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 033C1356																																																																																													
SIGNATURE :																																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																													
(2) Immatriculation et pays ER-791-PJ (F)	Date d'immatriculation 26/08/2023	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 27/10/2017																																																																																											
Marque VOLKSWAGEN	Désignation commerciale TIGUAN																																																																																												
(1) N° dans la série du type (VIN) WVGZZZ5NZJW836617	(5) Catégorie internationale M1G	Genre VP																																																																																											
Type/CNIT M1GVWGVP83R789	Énergie GO																																																																																												
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																												
178186																																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																													
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE : 																																																																																												
	<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIÈRE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-0.2 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>2 %</td><td></td><td></td><td>4 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>1049 daN</td><td></td><td></td><td>707 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>370 daN</td><td></td><td>373 daN</td><td>211 daN</td><td></td><td>226 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>1 %</td><td></td><td></td><td>7 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>370 daN</td><td></td><td>373 daN</td><td>211 daN</td><td></td><td>226 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td></td><td>67 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td></td><td>21 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="7">Opacité des fumées(0.2 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :</td><td>-0.8 %</td><td></td><td></td><td></td><td>-0.2 %</td><td></td></tr></tbody></table>			G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.2 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		2 %			4 %		Forces verticales :		1049 daN			707 daN		Frein de service							Forces de freinage :	370 daN		373 daN	211 daN		226 daN	Déséquilibre (<20%) :		1 %			7 %		Forces de freinage (efficacité) :	370 daN		373 daN	211 daN		226 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		67 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		21 %					Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.2 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1							Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-0.8 %				-0.2 %	
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D																																																																																							
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.2 m/km																																																																																											
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		2 %			4 %																																																																																								
Forces verticales :		1049 daN			707 daN																																																																																								
Frein de service																																																																																													
Forces de freinage :	370 daN		373 daN	211 daN		226 daN																																																																																							
Déséquilibre (<20%) :		1 %			7 %																																																																																								
Forces de freinage (efficacité) :	370 daN		373 daN	211 daN		226 daN																																																																																							
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		67 %																																																																																											
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		21 %																																																																																											
Émissions à l'échappement																																																																																													
Opacité des fumées(0.2 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																																													
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-0.8 %				-0.2 %																																																																																								