


PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**AUTOSUR**

N° d'imprimé : S 638350985

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	11/12/2025	25088681				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), ARD. 3.2.1.c.2. ETAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable, AVD. 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueuse, AV. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG. 4.3.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), AR. 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, C,AV.					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré, ARG. 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,ARG,ARD,AVD. 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD. 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG,ARG,AVD,ARD. 6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AR,AV. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD,D,ARG. 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, ARD. 6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S013S227						
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN						
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 013S1363 SIGNATURE : 						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FB-788-HZ (F) 25/10/2018 25/10/2018						
Marque Désignation commerciale FORD TRANSIT CUSTOM						
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WFOYXXTTGYJB22766 N1 CTTE						
Type/CNIT Énergie N10FRDCT2689549 GO						
Document(s) présent(s) Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ						
244934						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	AVANT				ARRIÈRE	
	G	D	G	D		
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.3m/Km					
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4%		18%			
Forces verticales :	1339daN		814daN			
Frein de service :						
Forces de freinage :	404daN	424daN	248daN	268daN		
Déséquilibre (< 20%):	5%		8%			
Forces de freinage (efficacité) :	404daN	424daN	248daN	268daN		
Taux d'efficacité (≥ 50%):	62%					
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%						
Emissions à l'échappement :						
Opacité des fumées (0.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1						
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-3.5%	-2.7%				
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-0.4%	-0.2%				