PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUI

N° d'imprimé : ZA13585893 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 04/11/2025 25008834 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision 03/01/2026 des rétroviseurs (AV) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 4.3.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement Contre-visite défectueuse (lumière émise affectée) (ARD) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou S031Z123 N° D'AGRÉMENT : constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 **DEFAILLANCES MINEURES:** (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante 31700 BEAUZELLE (ARG, ARD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou Tel: 05.61.42.27.81 tambour légèrement usé (AVG, AVD) 4.8.1.a.1. ĚTAT (CAȚADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé (ARG) N° D'AGRÉMENT: 031Z1522 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR: Siège défectueux SIGNATURE: Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/10/2024: 139041km / IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FT-655-AT (F) 29/09/2020 29/09/2020 Margue Désignation commerciale VOLKSWAGEN CRAFTER (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WV1ZZZSYZM9006357 CTTE Type/CNIT Énergie N10VWGCTV56B175 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE D G D G 170053 Ripage (-8 à +8m/km)-3.1m/km 2% 25% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 1406daN 1130daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: 408daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 531daN 534daN 389daN

Déséquilibre (<20%):

Frein de stationnement

Force de freinage (efficacité):

Taux d'efficacité global (=50%):

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)

5%

408daN

389daN

1%

534daN

-1.7%

Taux d'efficacité (=18%): 23%

531daN

-0.3%

FT-655-AT

CT: 03/01/2026

N° d'agrément: \$031Z123

N° de série: \$w1ZZZSYZM9006357

N° d'imprimé :za13585893

S031Z123 25008834 XXXXXXX