# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15002727**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 12/05/2026 | 26003877 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

11/07/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1313

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CS-416-EM (F) | 29/11/2019 | 04/11/2003 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| TOYOTA | RAV4 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| JTEYG20V100018167 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MJT6441B4880 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

285836

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension (AVG)
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR, AV, C)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
28/11/2019 : 232586km / 27/01/2020 : 234862km / 12/11/2021 : 253338km / 08/11/2023 : 269640km /
10/11/2025 : 285191km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -7.1m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 2% | | 9% | |
| **Forces verticales** | 868daN | | 605daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 292daN | 303daN | 202daN | 197daN |
| Déséquilibre (<20%): | 4% | | 3% | |
| Force de freinage (efficacité): | 292daN | 303daN | 202daN | 197daN |
| Taux d'efficacité global (=50%): | 67% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 23% | | | |
| **Emissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité des fumées (1.00m-1) C1: 05.55 - C2: 03.46 | | | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -0.9% | -0.9% | | |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -2.2% | -3.2% | | |

**CS-416-EM**

CT : 11/07/2026

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** JTEYG20V100018167

N° d'imprimé : **ZA15002727**

S031Z123
26003877
XXXXXXX