

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14457813

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/02/2026		26001477	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable			DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVD, AVG) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
17/02/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
FX-129-EF (F)		30/06/2023	16/02/2021		
Marque		Désignation commerciale			
DS		DS 3 CROSSBACK			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VR1URHNEKMW006823		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10CPFVP0007749		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
77574					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

FX-129-EF
CT : 17/02/2028
N° d'agrément : S031Z123
N° de série : VR1URHNEKMW006823
N° d'imprimé : ZA14457813

S031Z123
26001477
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-8.5m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	4%		11%		
Forces verticales	729daN		467daN		
Frein de service					
Force de freinage:	286daN	249daN	189daN	166daN	
Déséquilibre (<20%):	13%		13%		
Force de freinage (efficacité):	286daN	249daN	189daN	166daN	
Taux d'efficacité global (=58%):	74%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%				
Emissions à l'échappement					
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.022					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.0%	-1.0%			