



N° D'IMPRIMÉ CV60675609

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																	
Contrôle volontaire total		19/08/2026	26011087																																																																																	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES																																																																																		
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances mineures : 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1000 P007F																																																																																		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		300 D																																																																																		
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																				
RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																				
COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																				
IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																				
N° D'AGRÈMENT : 033D1334																																																																																				
SIGNATURE :																																																																																				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																				
Immatriculation et pays HB-098-XD (F)					Date d'immatriculation 13/02/2025	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 13/02/2025																																																																														
Marque VOLKSWAGEN					Désignation commerciale TIGUAN																																																																															
N° dans la série du type (VIN) WVGZZZCT1RW054954		Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																	
Type/CNIT M10VWGVPAS00268		Énergie EH																																																																																		
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																				
KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																		
16168		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-1.2 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">2 %</td><td colspan="2">1 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">965 daN</td><td colspan="2">686 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>367 daN</td><td>354 daN</td><td>234 daN</td><td>233 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">4 %</td><td colspan="2">1 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>367 daN</td><td>354 daN</td><td>234 daN</td><td>233 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="4">71 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">24 %</td></tr><tr><td colspan="5">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td colspan="2">0 %</td><td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td><td>0 %</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013</td></tr><tr><td colspan="2">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="3">-1.4 %</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">-1.7 %</td></tr></tbody></table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.2 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		1 %		Forces verticales :	965 daN		686 daN		Frein de service					Forces de freinage :	367 daN	354 daN	234 daN	233 daN	Déséquilibre (<20%) :	4 %		1 %		Forces de freinage (efficacité) :	367 daN	354 daN	234 daN	233 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	71 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %				Émissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %			Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013			Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.4 %					-1.7 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																																	
	G	D	G	D																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.2 m/km																																																																																			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		1 %																																																																																	
Forces verticales :	965 daN		686 daN																																																																																	
Frein de service																																																																																				
Forces de freinage :	367 daN	354 daN	234 daN	233 daN																																																																																
Déséquilibre (<20%) :	4 %		1 %																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	367 daN	354 daN	234 daN	233 daN																																																																																
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	71 %																																																																																			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %																																																																																			
Émissions à l'échappement																																																																																				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %																																																																																
		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013																																																																																		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.4 %																																																																																		
		-1.7 %																																																																																		



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO