

PROCÈS-VERBAL

DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14613756**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 03/04/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26002939
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
02/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE
Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
FR-915-SV (F)	29/07/2020	31/01/2019
Marque	Désignation commerciale	
NISSAN	QASHQAI	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SJNFAAJ11U2519585	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10NSSVP038R085	GO	

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
164116

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :
DATE :

FR-915-SV

CT : 02/06/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : SJNFAAJ11U2519585

N° d'imprimé : **ZA14613756**

S031Z123
26002939
XXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. **ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) :** L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
5.3.4.b.2. **ROTULES DE SUSPENSION :** Capuchon antipoussière manquant ou fêlé (AVG, ARD)

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.14.a.1. **TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS :** Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG)
4.5.2.a.1. **RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) :** Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)
5.2.3.e.1. **PNEUMATIQUES :** Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, ARD, ARG, AVD)
6.2.3.c.1. **PORTES ET POIGNÉES DE PORTE :** Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD, ARD)

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel « grave ». Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site histovec.interieur.gouv.fr ou vous rapprocher du constructeur, de son mandataire ou d'un concessionnaire agréé par celui-ci.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.2m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		4%	
Forces verticales	896daN		537daN	
Frein de service				
Force de freinage:	353daN	361daN	199daN	203daN
Déséquilibre (<20%):	3%		2%	
Force de freinage (efficacité):	353daN	361daN	199daN	203daN
Taux d'efficacité global (=58%):	77%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	+0.3%	-1.4%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		