

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13248162

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		31/08/2026		26006729	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAYLLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (AVD)		
31/08/2026			DEFAYLLANCES MAJEURES :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			1.1.6.e.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement		
Contre-visite			1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG, ARD)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (ARD, ARG)		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (G)		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D)		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE			4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)		
Tel : 05.61.42.27.81			5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG)		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement (ARG)		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313			7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système		
SIGNATURE :			8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1337, P0011		
EE-447-EW (F) 23/07/2021 27/07/2016			8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)		
Marque Désignation commerciale			DEFAYLLANCES MINEURES :		
PEUGEOT 3008			3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (D)		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)		
VF30UHNMGSG203001 M1 VP			Attention il existe une suite à cette page du procès verbal		
Type/CNIT Énergie					
M10PGTVP0365959 ES					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
130155					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
EE-447-EW					
CT : 31/08/2026					
N° d'agrément : S031Z123					
N° de série : VF30UHNMGSG203001					
N° d'imprimé : ZA13248162					
S031Z123 26006729 XXXXXXX					

		AVANT		ARRIÈRE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)		-6.2m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)		1%		6%	
Forces verticales		864daN		567daN	
Frein de service					
Force de freinage:		311daN	293daN	195daN	180daN
Déséquilibre (<20%):		6%		8%	
Force de freinage (efficacité):		311daN	293daN	195daN	180daN
Taux d'efficacité global (=58%):		68%			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (=18%): 23%			
Emissions à l'échappement					
CO ralenti (=0.3): 0.46 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.82 - Lambda (0.97 à 1.03): 0.97					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)		%	-3.0%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)		-4.0%	-4.0%		

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13248163

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		31/08/2026		26006729	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA13248162			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)			
31/08/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/08/2020 : 64016km / 25/06/2021 : 70497km / 23/07/2024 : 104838km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Attention ce procès verbal contient 2 pages			
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1313					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
EE-447-EW (F) 23/07/2021		27/07/2016			
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		3008			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF30UHNMG203001		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
M10PGTVP0365959		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
130155					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :			
XXXXXXXXXXXXX CT : XX/XX/XXXX					
N° d'agrément : XXXXXXXX N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX					
N° d'imprimé : ZA13248163					
S031Z123 26006729 XXXXXXXX					
		Ripage (-8 à +8m/km) Dissymétrie suspension (=30%) Forces verticales Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=58%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 23% Emissions à l'échappement CO ralenti (=0.3): 0.46 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.82 - Lambda (0.97 à 1.03): 0.97 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)			
		AVANT G D -6.2m/km 1% 864daN 311daN 293daN 195daN 180daN 6% 311daN 293daN 195daN 180daN 68% % -3.0% -4.0% -4.0%			
		ARRIERE G D 6% 567daN 195daN 180daN 8% 180daN			