



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**



**AUTOSÉCURITÉ**  
CONTROLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C68762368

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>																				
Contre-visite		05/12/2025	25058644																				
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>																					
Défavorable pour défaillances majeures		La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.																					
<b>(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>																							
24/01/2026																							
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>		<b>Défaillances majeures :</b>																					
Contre-visite		3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV																					
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>		3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G																					
N° D'AGRÉMENT : S033C324		3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant																					
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD		4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD																					
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262		4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVD																					
<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>		4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVG, AVD																					
N° D'AGRÉMENT : 033F1011		4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVD																					
SIGNATURE :		4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG																					
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences AVG, ARD, AVD																					
(2) Immatriculation et pays CS-387-AL (F)		Date d'immatriculation 03/03/2016	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 22/03/2013	4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptrre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée ARD																			
Marque FORD		5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée AVG, AVD																					
Désignation commerciale FIESTA		5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu AV																					
(1) N° dans la série du type (VIN) WF0DXXGAKDDM71061		(5) Catégorie internationale M1	Genre VP	5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG																			
Type/CNIT M10FRDVP023Z909		5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AV																					
Document(s) présenté(s)		6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR																					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables																					
<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>		<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/03/2020 : 154381 km / 29/03/2022 : 181382 km / 04/04/2024 : 213151 km / 25/11/2025 : 240435 km</b>																					
<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>		<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>																					
PROCÈS-VERBAL N° 25058411 DATE : 25/11/2025		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AVANT</th> <th>ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dissymétrie suspension (<math>\leq 30\%</math>) :</td> <td>6 %</td> <td></td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées(<math>0.54 \text{ m}^{-1}</math>)</td> <td>C2:0.68 m-1 C3:0.47 m-1 C4:0.5 m-1</td> <td>Moyenne:0.56 m-1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT	ARRIÈRE	G	D	G	D	Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	6 %		5 %	Émissions à l'échappement				Opacité des fumées( $0.54 \text{ m}^{-1}$ )	C2:0.68 m-1 C3:0.47 m-1 C4:0.5 m-1	Moyenne:0.56 m-1	
	AVANT	ARRIÈRE																					
G	D	G	D																				
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	6 %		5 %																				
Émissions à l'échappement																							
Opacité des fumées( $0.54 \text{ m}^{-1}$ )	C2:0.68 m-1 C3:0.47 m-1 C4:0.5 m-1	Moyenne:0.56 m-1																					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S033C324																							