



N° D'IMPRIMÉ C70825060

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/06/2026	26063236

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
28/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S033C324
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 091C0438
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays EC-341-CE (F)	Date d'immatriculation 27/12/2022	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 12/12/2006
Marque RENAULT	Désignation commerciale CLIO	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1BB1LEF36751315	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT MRE1322E6551	Énergie ES	
Document(s) présent(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
151464

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° :                      DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
<p><b>Défaillances majeures :</b></p> <p>3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences C</p> <p>4.2.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite ARG</p> <p>5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD</p> <p>5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD, ARG</p> <p>5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé AVG, AVD</p> <p>8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur</p> <p><b>Défaillances mineures :</b></p> <p>4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVD</p> <p>5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 01/10/2018 : 98273 km / 22/09/2020 : 103399 km / 25/08/2021 : 109365 km / 30/11/2022 : 119881 km / 13/01/2025 : 139538 km</p>

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.2 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	7 %		1 %		
Forces verticales :	695 daN		385 daN		
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	245 daN	238 daN	127 daN	131 daN	
Déséquilibre (<20%) :	3 %		4 %		
Forces de freinage (efficacité) :	245 daN	238 daN	127 daN	131 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	68 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.05 %				
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.29 %				
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.007				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.8 %		-2.2 %		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.9 %		-3.2 %		