

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976206

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		24/11/2025		25009316	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DEFAILLANCES MAJEURES : 2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré (AVD) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARD) 5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif (ARD, ARG) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVD, AVG) 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG, AVD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG) 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AR) 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVD) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (ARG, ARD) 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AV) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, AV, AVD, ARG, AR) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD, AVG, ARD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR, AV) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/09/2018 : 156191km / 20/08/2020 : 177679km / 23/08/2022 : 198599km / 04/09/2024 : 217287km /		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
23/01/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
DC-788-AG (F)		20/09/2018	16/04/2008		
Marque		Désignation commerciale			
OPEL		CORSA ENJOY 5P 1.3 CDTI 75CH			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
W0L0SDL6884322103		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
S-DPD113A08B3RDBE5		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
234279					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :			DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

DC-788-AG

CT : 23/01/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : W0L0SDL6884322103

N° d'imprimé : ZA13976206

S031Z123
25009316
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-7.3m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		8%	
Forces verticales	745daN		459daN	
Frein de service				
Force de freinage:	243daN	235daN	139daN	162daN
Déséquilibre (<20%):	4%		15%	
Force de freinage (efficacité):	243daN	235daN	139daN	162daN
Taux d'efficacité global (=50%):	64%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 19%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.30m-1) C1: 09.99 - C2: 07.81				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.3%	+1.4%		