

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14457526

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		09/02/2026		26001200																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVD, AVG) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, ARD) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/06/2020 : 61235km / 12/04/2022 : 80006km / 03/04/2024 : 102814km																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																
08/04/2026																																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																
Contre-visite																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S031Z123																																																																																
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31																																																																																
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541																																																																																
SIGNATURE :																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																												
EC-599-XZ (F)		26/04/2022		09/06/2016																																																																												
Marque		Désignation commerciale																																																																														
SSANGYONG		TIVOLI																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																												
KPT20B1USGP072758		M1		VP																																																																												
Type/CNIT		Énergie																																																																														
M10SSYP000W276		GO																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																																
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
131357																																																																																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :																																																																														
EC-599-XZ CT : 08/04/2026 N° d'agrément : S031Z123 N° de série : KPT20B1USGP072758 N° d'imprimé : ZA14457526		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="2">+0.3m/km</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td colspan="2">2%</td><td colspan="2">9%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">877daN</td><td colspan="2">553daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>313daN</td><td>313daN</td><td>230daN</td><td>209daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">0%</td><td colspan="2">10%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>313daN</td><td>313daN</td><td>230daN</td><td>209daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=58%):</td><td colspan="4">74%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="4">Taux d'efficacité (=18%): 24%</td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: 00.12</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td>-1.5%</td><td>-1.9%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>-3.7%</td><td>-4.0%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	+0.3m/km				Dissymétrie suspension (=30%)	2%		9%		Forces verticales	877daN		553daN		Frein de service					Force de freinage:	313daN	313daN	230daN	209daN	Déséquilibre (<20%):	0%		10%		Force de freinage (efficacité):	313daN	313daN	230daN	209daN	Taux d'efficacité global (=58%):	74%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%				Emissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: 00.12					Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.5%	-1.9%			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-3.7%	-4.0%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.3m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		9%																																																																													
Forces verticales	877daN		553daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Force de freinage:	313daN	313daN	230daN	209daN																																																																												
Déséquilibre (<20%):	0%		10%																																																																													
Force de freinage (efficacité):	313daN	313daN	230daN	209daN																																																																												
Taux d'efficacité global (=58%):	74%																																																																															
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%																																																																															
Emissions à l'échappement																																																																																
Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: 00.12																																																																																
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.5%	-1.9%																																																																														
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-3.7%	-4.0%																																																																														
S031Z123 26001200 XXXXXXX																																																																																