

Vérification des machines équipées en levage

Contrôle Selon l'arrêté du 1er mars 2004 modifié, Code du travail article R4323-23, circulaire DRT n°2005-04 du 24 mars 2005
Vérification générale périodique



Client

ENCHÈRES MAT
IMPASSE DE TOULOUSE
ZI DE TAVERNIE
31150 BRUGUIÈRES

Lieu d'intervention

Dépôt ENCHÈRES MAT
BRUGUIÈRES

Identification de l'équipement

Marque : HYUNDAI Modèle :
Type : ROBEX60CR-9A Année : 2 017
Marquage : CE
N° Constructeur : HHKHML04EH0000755
Porteur :
Immat. / châssis :
N° Client : 1666084
CMU en daN : 3 980
Compteur : 2564 H

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire : Oui
Mise à disposition de la notice d'instructions : Non
Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs) : Non
Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion) : Non
Rapports des vérifications précédentes mis à disposition : Non
Carnet de maintenance mis à disposition : Non
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner : Oui
Mise à disposition des charges d'essais et/ou d'épreuves : Oui
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil : Non

Conclusion de la vérification

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou défauts auxquels il y a lieu de remédier.

Récapitulatif des observations

- 1 Indicateur de surcharge inopérant - *Y remédier*
- 2 Pare-brise détérioré - *Y remédier*
- 3 Début de jeu en pied de flèche - *Surveiller l'évolution*
- 4 Jeu dans les axes d'attache rapide et de biellette d'attache rapide - *Y remédier*

Représentant client :

Vérificateur : David MALECAMP