

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA13760821**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/09/2025	25007751

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
28/09/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031F1384
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
CL-762-AD (F) 12/02/2024 24/09/2012
Marque Désignation commerciale
CITROEN C3 PICASSO
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF7SH5FS8CT536509 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10CTRV0012472 ES
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
100511

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**CL-762-AD**  
CT : **28/09/2027**

N° d'agrément : S031Z123  
N° de série : VF7SH5FS8CT536509

N° d'imprimé : **ZA13760821**

S031Z123  
25007751  
XXXXXXX

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

### DEFAILLANCES MINEURES :

- 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)
- 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
- 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD, AVG)
- 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG, ARD, ARG, AVD)
- 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (ARG, ARD)

Kilomètres relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
23/08/2018 : 32873km / 31/07/2020 : 47221km / 27/07/2022 : 62949km / 14/09/2023 : 70805km /  
28/12/2023 : 71596km / /

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.1m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		6%	
Forces verticales	798daN		507daN	
Frein de service				
Force de freinage:	287daN	260daN	191daN	175daN
Déséquilibre (<20%):	10%		9%	
Force de freinage (efficacité):	287daN	260daN	191daN	175daN
Taux d'efficacité global (=58%):	69%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 26%			
Emissions à l'échappement				
C0 ralenti (=0.3): 0.12 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 0.08 - Lambda (0.97 à 1.03): 0.998				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.2%	-2.1%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.6%	-4.0%		