## PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13762130 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 24/10/2025 25008541 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D) 23/12/2025 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, ARD, ARG, AVD) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (AVD) 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GĂZEUSES : Contrôle impossible des émissions Contre-visite à l'échappement **DEFAILLANCES MINEURES:** IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA S031Z123 N° D'AGRÉMENT : PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRÈ) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 élément endommagé (AVG, ARD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/12/2019: 151377km / 11/12/2021: 173143km / 14/12/2023: 198780km / Tel: 05.61.42.27.81 (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation AC-198-EK (F) 24/02/2018 29/07/2009 Margue Désignation commerciale SEAT ALTEA XL (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VSSZZZ5PZAR004509 Type/CNIT Énergie MSE1742NW 524 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

## 222406

S031Z123

25008541

XXXXXXX

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## AC-198-EK 23/12/2025 CT:

N° d'agrément : S0317123

N° de série : VSSZZZ5PZAR004509

N° d'imprimé :za13762130

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.3	m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		0%		
Forces verticales	862daN		599daN		
Frein de service					
Force de freinage:	285daN	302daN	196daN	197daN	
Déséquilibre (<20%):	6%		1%		
Force de freinage (efficacité):	285daN	302daN	196daN	197daN	
Taux d'efficacité global (=50%):		67%			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 24%

-0 9% Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1 0% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -1.8% -2.6%