

N° D'IMPRIMÉ C71031708

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	27/07/2026	26063859				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite G 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) G Défaillances mineures : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse AR 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31/10/2018 : 73549 km / 08/11/2018 : 73828 km / 29/07/2022 : 98075 km / 24/07/2024 : 122734 km					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
26/09/2026						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S033C324						
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD						
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 033C1356						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays EW-040-TV (F)	Date d'immatriculation 14/11/2018	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 10/05/2006				
Marque VOLKSWAGEN	Désignation commerciale POLO					
(1) N° dans la série du type (VIN) WVVZZZ9NZ6Y022771	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP				
Type/CNIT MWV10S2CY091	Énergie ES					
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
149754						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
Mesures réalisées et valeurs limites correspondantes						
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
		+5.7 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		2 %			14 %	
Forces verticales :		682 daN			454 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	250 daN		265 daN	137 daN		145 daN
Déséquilibre (<20%) :		6 %			6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	250 daN		265 daN	137 daN		145 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	70 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 24 %						
Émissions à l'échappement						
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.27 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.15 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004						
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.3 % -2.0 %						
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.9 % -0.1 %						