# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA61640344**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/11/2026 | 26005144 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z207

(9) RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN

(3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE
11 B RUE DE LA GRAVETTE
31150 GRATENTOUR

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1480

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EY-926-BJ (F) | 11/06/2018 | 11/06/2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | CLIO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF15RSN0A60468769 | M1 | VASP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP522D451 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

107197

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
07/09/2022 : 33760km / 09/09/2022 : 33775km / 11/09/2024 : 49979km / 09/10/2026 : 106995km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | +0.2m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 2% | | 2% | |
| **Forces verticales** | 700daN | | 435daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 189daN | 233daN | 138daN | 119daN |
| Déséquilibre (<20%): | 19% | | 15% | |
| Force de freinage (efficacité): | 189daN | 233daN | 138daN | 119daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 59% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 20% | | | |

**Emissions à l'échappement**
CO ralenti (=0.3): 0.23 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.08 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.018

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.3% | -2.5% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -4.0% | -4.0% |

**EY-926-BJ**

CT : 08/01/2027

**N° d'agrément :** S031Z207

**N° de série :** VF15RSN0A60468769

N° d'imprimé : **ZA61640344**

S031Z207
26005144
XXXXXXX