

N° D'IMPRIMÉ C74174722

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	02/09/2026	26064549			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, ARD, AVD Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
01/11/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT : S033C324					
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD					
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 091C0438					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
GH-430-PK (F)	19/07/2022	19/07/2022			
Marque	Désignation commerciale				
DACIA	DUSTER				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF1HJD20469634449	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10DACVP0026278	GO				
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
58851					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
		G	AVANT	D	G ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :			-1.7 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	6 %		2 %		
Forces verticales :	862 daN		524 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	290 daN	297 daN	168 daN	162 daN	
Déséquilibre (<20%) :	3 %		4 %		
Forces de freinage (efficacité) :	290 daN	297 daN	168 daN	162 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	66 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 19 %					
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.56 m-1)	C2:0.29 m-1	C3:0.15 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:0.17 m-1	
1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.7 %		-1.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %		-4.0 %	