PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13976032 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 17/11/2025 25009146 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG) 16/01/2026 4.1.1.b.2. ÉTÂT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le Contre-visite dispositif antipollution: P2015, P0403 **DEFAILLANCES MINEURES:** IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR: Manquant ou introuvable S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARD, ARG) 4.5.2.a.1. ŘÉGLAGE (FEÙX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, 31700 BEAUZELLE serrures ou gâches détériorées (AVD) 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux Tel: 05.61.42.27.81 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/02/2019: 109224km / 01/04/2021: 120014km / 27/04/2023: 134207km / 06/05/2025: 140244km / N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CL-176-QF (F) 09/10/2012 05/03/2009 Margue Désignation commerciale AUDI A3 CABRIOLET (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre TRUZZZ8P891002319 Type/CNIT Énergie MAU56I5GE130 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE D G G 141033

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

CL-176-QF

16/01/2026

N° d'agrément : S0317123

N° de série : TRUZZZ8P891002319

N° d'imprimé :za13976032

S031Z123

25009146

XXXXXXX

Ripage (-8 à +8m/km)-5.8m/km 1% 0% Dissymétrie suspension (=30%) Forces verticales 969daN 612daN

330daN

Frein de service Force de freinage:

Déséquilibre (<20%): 1% Force de freinage (efficacité): 330daN 328daN 212daN

Taux d'efficacité global (=50%):

68% Taux d'efficacité (=18%): 22%

328daN

212daN

3%

207daN

207daN

Frein de stationnement Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0 9% -1.6% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -3.0% -4.0%