PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQU

N° d'imprimé : ZA14225455 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 29/07/2025 25006085 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION: Inscription manquante ou illisible (AV) 28/09/2025 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (ARD, ARG) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un Contre-visite feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) 4.5.1.a.2. ÉTÁT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (G, D) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse (AR) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou 31700 BEAUZELLE ne se ferme pas correctement (AV) 6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS: Ouvrant, charnière, serrure ou gâche Tel: 05.61.42.27.81 manquants ou mal fixés (AV) 8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le rélevé du système OBD indique un (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le N° D'AGRÉMENT: 031F1384 dispositif antipollution: P0101, P242F 8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à SIGNATURE: l'échappement **DEFAILLANCES MINEURES:** IDENTIFICATION DU VÉHICULE 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation élément endommagé (ARG, AVD, G, AVG, AR, D, ARD, C) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, FF-820-PP (F) 10/05/2023 28/09/2016 serrures ou gâches détériorées (ARG, AVG) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AV) Margue Désignation commerciale Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : RENAULT MEGANE 04/05/2021: 133969km / 21/08/2021: 146187km / 09/02/2023: 176461km / (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1RFB00756231210 Type/CNIT Énergie M10RENVP522P621 GO Document(s) présenté(s) Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE G D G D 213848 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.4% -3.4% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : EF-820-PP CT: 28/09/2025 S031Z123 N° d'agrément : 25006085 S0317123 XXXXXXX N° de série : VF1RFB00756231210

N° d'imprimé :za14225455