N° d'imprimé : **ZA15002821**

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 15/05/2026 | 26003969 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/07/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1541

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CA-667-RT (F) | 16/04/2026 | 25/01/2012 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| TOYOTA | AVENSIS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| SB1ED76L80E076691 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10JT0VP003N863 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

220788

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G, D)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG, ARD)
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (C, AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
12/11/2018 : 133273km / 12/11/2018 : 133274km / 18/11/2020 : 168348km / 16/12/2022 : 189405km /
12/11/2025 : 218393km / 16/03/2026 : 220520km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -0.3m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 2% | | 4% | |
| **Forces verticales** | 987daN | | 644daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 371daN | 361daN | 239daN | 234daN |
| Déséquilibre (<20%): | 3% | | 3% | |
| Force de freinage (efficacité): | 371daN | 361daN | 239daN | 234daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 73% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 27% | | | |
| **Emissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 | | | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.6% | -1.9% | | |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -2.8% | -3.2% | | |

**CA-667-RT**

CT : 14/07/2026

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** SB1ED76L80E076691

N° d'imprimé : **ZA15002821**

S031Z123
26003969
XXXXXXX