

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000178594

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Partiel	03/12/2025	V2578595
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE		RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES
N° D'AGRÉMENT : S031Z123		
RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		
ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR		
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
N° Immatriculation GN-405-GB (F)	Date d'immatriculation 07/04/2023	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 07/04/2023
Genre VP	Marque HYUNDAI	Type M10HMCVP0044646
N° dans la série du type TMAJC81AGPJ326418		Energie GH
Kilométrage inscrit au compteur 137656	Désignation commerciale TUCSON	
TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION		
NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : TLSE ENCHERES AUTOMOBILES		
ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		
GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS		
0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2 - DIRECTION 3 - VISIBILITÉ 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 7 - AUTRE MATÉRIEL		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
AVANT ARRIÈRE		
Ripage (-8 à +8m/km)	+6.9m/km	
Dissymétrie suspension (=30%)	1%	1%
Forces verticales	907daN	605daN
Frein de service		
Force de freinage:	297daN	287daN
Déséquilibre (<20%):	4%	11%
Force de freinage (efficacité):	297daN	287daN
Taux d'efficacité global (=58%):	182daN	182daN
Frein de stationnement	204daN	204daN
Taux d'efficacité (=18%): 18%		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.4%	-1.6%

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO