

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA61194274**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/05/2026	26002136

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances majeures

<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
---

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
18/07/2026

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AR)  
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)  
 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse  
 5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée (AVD)

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)  
 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)  
 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVD)  
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)  
 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD, AVD)  
 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVD, AVG)  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)  
 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
--------------------------------------

N° D'AGRÈMENT : S031Z207

(9) RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN

(3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE  
 11 B RUE DE LA GRAVETTE  
 31150 GRATENTOUR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

27/09/2018 : 74321km / 10/10/2019 : 89157km / 10/10/2019 : 89158km / 11/02/2021 : 103878km / 14/09/2021 : 112500km / 19/09/2022 : 133199km / 11/09/2023 : 153096km / 02/09/2024 : 177298km / 22/12/2025 : 199424km

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 031Z1569
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
----------------------------

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation	
BY-180-FG (F)	28/11/2011	28/11/2011	
Marque	Désignation commerciale		
RENAULT	CLIO		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
VF1CR2V0H46227914	N1	CTTE	
Type/CNIT	Énergie		
U10RENV002X373	GO		
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
199431

<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>
---

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : _____ DATE : _____
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : _____

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.7m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	17%		10%	
Forces verticales	793daN		440daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	258daN	282daN	121daN	117daN
Déséquilibre (<20%):	9%		4%	
Force de freinage (efficacité):	258daN	282daN	121daN	117daN
Taux d'efficacité global (=50%):	63%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 18%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (0.51m-1) C3: <0.10 - C4: <0.10 - C5: <0.10 - Moyenne: <0.10				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-3.1%	-0.9%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-2.7%	-4.0%		

BY-180-FG

CT

CT : 18/07/2026

N° d'agrément : S031Z207

N° de série : VF1CR2V0H46227914

N° d'imprimé : ZA61194274

S031Z207  
 26002136  
 XXXXXXXX