

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle volontaire total 27/10/2025 25010190 **FONCTIONS CONTRÔLÉES DÉFAILLANCES CONSTATÉES**

Défaillances mineures :

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 091C0438

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date d'immatriculation Immatriculation et pays

Date de 1^{ère} mise en circulation

GM-250-MR (F) 19/09/2021

13/09/2021

Marque GMC

Désignation commerciale

SIERRA DENALI

N° dans la série du type (VIN) 1GTU9FEL1MZ341809

Catégorie internationale N1

Genre CTTE

Type/CNIT

Énergie

ABSENT

FS

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

27291



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

de brouillard avant AVG 8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif

antipollution, sans dysfonctionnement important

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P25A2 P0606

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

A Lbd La	a A lad L	The state of the s
I MILLON	AVANT	ARRIERE
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	TRÔLE VOL
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	TA1%	O% CON
Forces verticales :	a 1434 daN	1058 daN

Frein de service

Forces de freinage : 491 daN 573 daN 315 daN 334 daN Déséquilibre (<20%): 15 % 6 % Forces de freinage (efficacité) : 491 daN 573 daN 315 da N 334 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 68 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.12 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.023

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.2 % -0.9 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % NTRÔLE