



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



N° D'IMPRIMÉ CV60662343

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	10/04/2026	26020325

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	<p>Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration AR</p> <p>Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques</p>

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C326
RAISON SOCIALE :	CTA DES ESTROUBLANS
COORDONNÉES :	20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013D1314
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GV-954-WG (F)	21/03/2024	21/03/2024
Marque	Désignation commerciale	
HYUNDAI	TUCSON	
N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
TMAJA811BPJ264433	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10HMCVP0040581	EH	
Document(s) présent(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
32746

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+6.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		5 %	
Forces verticales :	989 daN		636 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	406 daN	364 daN	234 daN	216 daN
Déséquilibre (<20%) :	11 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	406 daN	364 daN	234 daN	216 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	75 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.10 %	Lambda : 1.023
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.5 %		-2.5 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO