

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14395668

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		28/07/2026		26006019	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		DEFAILLANCES CRITIQUES :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite			
28/07/2026		DEFAILLANCES MAJEURES :			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle			
Contre-visite		1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G)			
N° D'AGRÈMENT : S031Z123		4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (ARG, AVG)			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (ARG)			
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		DEFAILLANCES MINEURES :			
Tel : 05.61.42.27.81		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé (D)			
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
SIGNATURE :		25/01/2021 : 20094km / 27/08/2021 : 21639km / 25/08/2023 : 33023km			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
EK-791-FH (F)		10/09/2021		22/02/2017	
Marque		Désignation commerciale			
MC LOUIS		MC4			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
ZFA25000002A65169		M1		VASP	
Type/CNIT		Énergie			
M10MLUVS0192058		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
43586					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EK-791-FH					
CT : 28/07/2026					
N° d'agrément : S031Z123					
N° de série : ZFA25000002A65169					
N° d'imprimé : ZA14395668					
S031Z123 26006019 XXXXXXX					
		Ripage (-8 à +8m/km) Dissymétrie suspension (=30%) Forces verticales Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=58%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 1% Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.52m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)			
		AVANT G D +1.1m/km 4% 1474daN 496daN 487daN 526daN 548daN 2% 5% 496daN 487daN 526daN 548daN 68% -2.0% -1.5%			
		ARRIERE G D 1% 1546daN 526daN 548daN 5% 548daN			