## PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13762105 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 23/10/2025 25008516 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les 22/12/2025 exigences (G) 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE ou manque d'étanchéité du système d'échappement 6.1.7.g.2. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVD) Contre-visite **DEFAILLANCES MINEURES:** IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG, AVD) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) 4.5.2.a.1. ŘÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS étranger (AVG, AVD) 31700 BEAUZELLE 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR) Tel: 05.61.42.27.81 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINÉ ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD, AVG, ARD) N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR, AV) SIGNATURE: Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/09/2022: 118076km / 17/09/2024: 166386km / IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation ER-557-RH (F) 30/10/2017 30/10/2017 Margue Désignation commerciale CITROEN C3 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7SXBHW6HT702568 Type/CNIT Énergie M10CTRVP043Y947 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE G D G D 194076 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

## ER-557-RH 22/12/2025 N° d'agrément : S0317123 N° de série : VF7SXBHW6HT702568

N° d'imprimé :za13762105

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S031Z123 25008516 XXXXXXX

Ripage (-8 à +8m/km)	-3.0m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		19%	
Forces verticales	720daN		438daN	
Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=58%):	250daN 9% 250daN	•	145daN 99 145daN %	159daN % 159daN
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 20%			
Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.7% +0.8%	-1.9% -2.6%		