



N° D'IMPRIMÉ C68577981

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

19/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25058268

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033F1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays FS-430-NN (F) Date d'immatriculation 13/07/2023 Date de 1^{ère} mise en circulation 09/09/2020

Marque

BMW

Désignation commerciale

X1 SDRIVE16D

(1) N° dans la série du type (VIN)

WBA31AC0203M45492

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10BMWVP0737929

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

109264

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.4 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	1 %		5 %	
Forces verticales :	905 daN		696 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	346 daN	325 daN	246 daN	245 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	7 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	346 daN	325 daN	246 daN	245 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	72 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	30 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.7 %		-1.0 %	

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :