PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13762100 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 23/10/2025 25008511 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, ARD, ARG, AVD) 22/12/2025 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE l'essieu (AVD) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou Contre-visite constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE **DEFAILLANCES MINEURES:** S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, ARD, ARG, AVD) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 orientation horizontale d'un feu de brouillard avanț (G, D) 7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ÈT DÉ LEURS BOUCLES : (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS Ceinture de sécurité endommagée (ARG, C) 31700 BEAUZELLE Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : Tel: 05.61.42.27.81 22/06/2020: 155254km / 03/07/2020: 155678km / 22/11/2022: 181229km / 22/11/2024: 220227km / 07/01/2025: 222094km / / (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BM-862-XX (F) 25/03/2016 03/05/2011 Margue Désignation commerciale CITROEN C5 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7RW9HL0BL520175 Type/CNIT Énergie M10CTRVP000J903 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT

240520

S031Z123

25008511

XXXXXXX

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

BM-862-XX

22/12/2025

N° d'agrément : S0317123

N° de série : VF7RW9HL0BL520175

N° d'imprimé :za13762100

Ripage (-8 à +8m/km)-1.5m/km Dissymétrie suspension (=30%) 5% Forces verticales 932daN

Frein de service

Force de freinage: 357daN Déséquilibre (<20%):

Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=50%):

G

334daN 209daN 198daN 7% 6% 357daN 334daN 209daN 198daN

D

ARRIERE

8%

607daN

G

-2.3%

+0.0%

Frein de stationnement

Taux d'efficacité (=18%): 23%

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.12 - C2: <0.10

-2 5% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) +0.6%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)