N° D'IMPRIMÉ CV60633890

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE | DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle volontaire total | 28/07/2025 | 25009965 |

## FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

## IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033F1011

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GK-543-SK (F) | 13/06/2022 | 13/06/2022 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DS | DS 7 CROSSBACK |

| N° dans la série du type (VIN) | Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR1J45GFUNY539549 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CPFVP001H079 | ES |

Document(s) présenté(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## KILOMÉTRAGE RELEVÉ

49077

## DÉFAILLANCES CONSTATÉES

**Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)**
4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée ARG

**Défaillances mineures :**
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, ARD

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +1.3 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 7 % | | 5 % | |
| **Forces verticales** : | 966 daN | | 667 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 279 daN | 300 daN | 226 daN | 223 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 7 % | | 2 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 279 daN | 300 daN | 226 daN | 223 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 62 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.07 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.15 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.006

**Feux de croisement** (-3 % à -0.5 %) : -1.6 % -2.0 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -0.2 % -4.0 %

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO