

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14463610

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		26/02/2026		26001766	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG, ARD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, ARD) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/12/2023 : 49430km / 31/07/2025 : 72113km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
25/02/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1522					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
FM-875-LL (F)		18/12/2019		18/12/2019	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		SCENIC			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1RFA00664308060		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
M10RENVPA51X884		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
74066					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :			

FM-875-LL

CT : 25/02/2028

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1RFA00664308060

N° d'imprimé : ZA14463610

S031Z123
26001766
XXXXXXX

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.9m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		0%	
Forces verticales	938daN		554daN	
Frein de service				
Force de freinage:	352daN	304daN	222daN	213daN
Déséquilibre (<20%):	14%		5%	
Force de freinage (efficacité):	352daN	304daN	222daN	213daN
Taux d'efficacité global (=58%):	73%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 19%			
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (=0.3): 0.06 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.02				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.2%	-1.9%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		