PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13586083 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 12/11/2025 25009016 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrités par les 11/01/2026 exigences (G, D) 4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEÙX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (ARG) 4.2.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNÈMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE Contre-visite ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) Mauvaise fixation : très grand risque de détachement (ARG) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **DEFAILLANCES MINEURES:** (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS sous-gonflé (ARG, AVD, AVG, ARD) 31700 BEAUZELLE Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : Tel: 05.61.42.27.81 21/06/2024: 34143km / (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031F1384 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FQ-343-TN (F) 25/07/2022 23/06/2020 Margue Désignation commerciale CHAUSSON CHAUSSON (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre ZFA25000002H82880 Type/CNIT Énergie M10CHSVS0836086 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 37610 Ripage (-8 à +8m/km)+0.3m/kmDissymétrie suspension (=30%) 1% 0% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

FQ-343-TN 11/01/2026 N° d'agrément : S0317123

N° d'imprimé :za13586083

ZFA25000002H82880

PROCÈS-VERBAL N°:

N° de série :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S031Z123 25009016 XXXXXXX

DATE:

Forces verticales 1328daN 1623daN Frein de service

Force de freinage: Déséquilibre (<20%):

468daN 502daN 521daN 504daN 7% 4% 502daN 468daN 521daN 504daN

Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=58%):

Frein de stationnement

Taux d'efficacité (=18%): 24%

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.52m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 -3.5%

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%) -3.5%