PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQU

N° d'imprimé : ZA13762008 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 20/10/2025 25008422 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrités par les 19/12/2025 exigences (D, G) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) 7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DÈ LÉURS BOUCLES : Contre-visite Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement (AVD) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE **DEFAILLANCES MINEURES:** S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE: Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS à l'essieu (AVD, AVG) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif 31700 BEAUZELLE Tel: 05.61.42.27.81 endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR élément endommagé (ARD, AVD) 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR: Siège défectueux N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (ARD) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie SIGNATURE: du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution: P064A IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation GA-184-TY (F) 19/07/2021 19/07/2021 Margue Désignation commerciale DANGEL ABSENT (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VR3EFYHZJMN521538 CTTE Type/CNIT Énergie N10DGLCT013S950 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE

70887 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

GA-184-TY
CT: 19/12/2025

N° d'agrément: S031Z123
N° de série: VR3EFYHZJMN521538

N° d'imprimé :za13762008

S031Z123 25008422 XXXXXXX

	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-3.1m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	6%		7%	
Forces verticales	958daN		690daN	
Frein de service				
Force de freinage:	331daN	320daN	215daN	231daN
Déséquilibre (<20%):	4%		7%	
Force de freinage (efficacité):	331daN	320daN	215daN	231daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 23%

66%

Emissions à l'échappement

Taux d'efficacité global (=50%):

Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%) +2.0% -3.8% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -2.3%