



N° D'IMPRIMÉ C69880405

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL

(3) DATE DU CONTRÔLE

13/01/2026

26059350

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033F1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

5852 VN 33 (F) 29/01/2009 29/01/2009

Marque Désignation commerciale

DAIHATSU TREVIS BM

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

JDAL651S000008899 M1 VP

Type/CNIT Énergie

MJD1002NC173 ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

112970

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.0 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		2 %				0 %
Forces verticales :		556 daN				346 daN
Frein de service						
Forces de freinage :	172 daN		160 daN	119 daN		125 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	7 %				5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	172 daN		160 daN	119 daN		125 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	63 %					

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.002

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.7 % -1.4 %