PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUI

N° d'imprimé : ZA13761847 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 15/10/2025 25008265 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS: Disque ou tambour usé (AVG, AVD) 14/12/2025 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (D, G) 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un Contre-visite même essieu (ARD, ARG) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) 7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DÈ LÉURS BOUCLES : S031Z123 N° D'AGRÉMENT : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension (AVG) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 **DEFAILLANCES MINEURES:** (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante 31700 BEAUZELLE (AVG, AVD) 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE: Mauvais fonctionnement Tel: 05.61.42.27.81 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD) N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR: Siège défectueux 6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces SIGNATURE: auxiliaires) (ARG) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/09/2025: 58727km / IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FV-871-HH (F) 12/09/2025 24/11/2020 Margue Désignation commerciale DACIA SANDERO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre UU1B5220166260575 Type/CNIT Énergie M10DACVP001W754 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 59092 Ripage (-8 à +8m/km)+0.7m/kmDissymétrie suspension (=30%) 6% 26% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 639daN 423daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: 230daN 199daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 155daN 151daN Déséquilibre (<20%): 3% 14% Force de freinage (efficacité): 230daN 199daN 155daN 151daN FV-871-HH Taux d'efficacité global (=58%): 69% Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 21%

Emissions à l'échappement

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

à 1.03): 1.023

CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.04 - Lambda (0.97

-3.4%

-4.0%

+2.0%

-3.1%

N° d'agrément : 5031Z123
N° de série : UU1B5220166260575
N° d'imprimé :ZA13761847

\$031Z123 25008265 XXXXXXX