

N° D'IMPRIMÉ C71031746

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	28/07/2026	26063899					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 4.1.4.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences AVG 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu AR						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/04/2024 : 16248 km / 02/12/2024 : 19370 km						
N° D'AGRÈMENT : S033C324							
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD							
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 091C0438							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FP-251-MJ (F) 31/01/2025	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 26/02/2020						
Marque DACIA	Désignation commerciale SANDERO						
(1) N° dans la série du type (VIN) UU1B5220364621218	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP					
Type/CNIT M10DACVP001U680	Énergie ES						
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
83653							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :						
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
		G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :			-0.4 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		7 %				2 %	
Forces verticales :		630 daN				418 daN	
Frein de service							
Forces de freinage :	240 daN		240 daN		140 daN		158 daN
Déséquilibre (<20%) :		1 %				11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	240 daN		240 daN		140 daN		158 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	74 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	25 %						
Émissions à l'échappement							
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0.01 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0.10 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.017		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-4.0 %		-1.4 %				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-4.0 %				