

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA13760734**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/09/2025	25007666

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
24/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation
DS-963-YA (F) 30/06/2015 30/06/2015
Marque Désignation commerciale
DACIA DOKKER
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
UU10SDA0553290667 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10DACVP000F968 ES
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
186121

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. **ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) :** L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D, G)

4.1.4.a.2. **CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES) :** Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences (AVD, AVG)

5.2.3.d.2. **PNEUMATIQUES :** Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD)

6.2.6.a.2. **AUTRES SIÈGES :** Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) (C, G)

8.2.12.d.2. **ÉMISSIONS GAZEUSES :** Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0302, P0352, P0300, P0313, P0301

8.2.12.f.2. **ÉMISSIONS GAZEUSES :** Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DEFAILLANCES MINEURES :

4.5.2.a.1. **RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) :** Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

5.2.3.h.1. **PNEUMATIQUES :** Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG)

6.2.1.a.1. **ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE :** Panneau ou élément endommagé (ARD, AVD, ARG, AR)

6.2.3.c.1. **PORTES ET POIGNÉES DE PORTE :** Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, ARG, AVD, AVG)

6.2.13.b.1. **AUTRES OUVRANTS :** Détérioration (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
24/06/2019 : 81709km / 21/06/2021 : 121726km / 24/05/2023 : 161939km /

DS-963-YA

CT

24/11/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : UU10SDA0553290667

N° d'imprimé : ZA13760734

S031Z123
25007666
XXXXXXX

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+1.7m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		3%	
Forces verticales	733daN		536daN	
Frein de service				
Force de freinage:	248daN	238daN	168daN	174daN
Déséquilibre (<20%):	5%		4%	
Force de freinage (efficacité):	248daN	238daN	168daN	174daN
Taux d'efficacité global (=58%):	65%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.8%	-3.3%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	%	-3.1%		