## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUI

N° d'imprimé : ZA13760906 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 01/10/2025 25007832 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D) 30/11/2025 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (G) 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité Contre-visite fortement réduite (AVG, AVD) 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, AVD) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou S031Z123 N° D'AGRÉMENT : constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 **DEFAILLANCES MINEURES:** (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou 31700 BEAUZELLE tambour légèrement usé (AVD, AVG) 2.1.3.g.1. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION: Capuchon Tel: 05.61.42.27.81 antipoussière endommagé ou détérioré (AVG, AVD) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : SIGNATURE: 05/10/2018: 92423km / 15/04/2019: 93809km / 17/10/2019: 94271km / 18/10/2021: 128558km / 16/10/2023: 172559km / / IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DK-850-XM (F) 07/11/2019 13/10/2014 Margue Désignation commerciale PEUGEOT 5008 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF30A9HD8ES225263 Type/CNIT Énergie M10PGTVP0077954 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 207186 Ripage (-8 à +8m/km)-0.8m/km Dissymétrie suspension (=30%) 4% 4% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 918daN 626daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 332daN 313daN 236daN 234daN Déséquilibre (<20%): 6% 1% Force de freinage (efficacité): 332daN 313daN 236daN 234daN **DK-850-XM** Taux d'efficacité global (=58%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 25%

Emissions à l'échappement

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.13 - C2: <0.10

+0.2%

-1.2%

CT: 30/11/2025

N° d'agrément: \$031Z123

N° de série : VF30A9HD8ES225263

N° d'imprimé :ZA13760906

\$031Z123 25007832 XXXXXXX