

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé: ZA13761784

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S0317123

(9) RAISON SOCIALE:

AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES:

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

031Z1313

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FS-611-CS (F)

28/10/2021

Date de 1^{ère} mise en circulation 12/04/2005

Marque

Désignation commerciale

TOYOTA

YARIS

(5) Catégorie internationale Genre

(1) N° dans la série du type (VIN) VNKKL12300A174925

Type/CNIT

Énergie FS

MJT1252RD359

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

14/10/2025

25008203

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES:

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION: Inscription manquante ou

illisible (AV)

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou

tambour usé (AVG, AVD)

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection

fortement défectueux ou manquant (G, D)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un

feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les

exidences (G)

7.11.1.b.2. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE: Manifestement inopérant 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la

route (AV)

DEFAILLANCES MINEURES:

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEU)

DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas

d'influence sur la lumière émise) (D, G)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps

étranger (AVG, AVD)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement

sous-gonflé (AVG)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou

élément endommagé (ARD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières,

serrures ou gâches détériorées (AVD, ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/10/2021 : 128388km / 24/10/2023 : 150936km / 29/11/2023 : 151607km /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DATE:

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G Ripage (-8 à +8m/km) -0.6m/km Dissymétrie suspension (≤30%) 3% 9%

Forces verticales Frein de service

218daN 211daN 136daN 127daN Force de freinage: Déséquilibre (<20%): 4% Force de freinage (efficacité): 218daN 211daN 136daN 127daN

Taux d'efficacité global (≥50%):

Taux d'efficacité (≥18%): 23%

71%

597daN

Frein de stationnement

Emissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3): 0 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0 - Lambda (0.97 à

1.03): 1.004

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.3% -0.5% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -2.6% -2.2% 372daN

7%